

REPORTE ÁREA TÉCNICA SAMAPA



(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2018)

FRACCIONAMIENTO VISTA DEL LAGO EN AGUILILLAS

Lunes 12 de Noviembre del 2018

9:00 am reportan los vecinos del fraccionamiento vista de lago que el pozo no estaba abasteciendo

2:00 pm llega el ingeniero Marco paredes al lugar de los hechos con las siguientes características del pozo, con un diámetro de 6 y columna de 3, comienza a sacar la bomba de 10 hp donde también extrajo 7 tubos de 6 mts de largo con 40 cm de ancho, donde 5 tubos resultan dañados desgastados y perforados.

2:30 pm al ver el Ing. Marcos paredes las condiciones de la bomba decide llevársela al taller para poderla revisar a fondo.

Martes 13 de Noviembre del 2018

El Ing. Marco paredes regresa al lugar de los hechos con la bomba ya reparada se ajusto, se colocaron byes y se le realizo una limpieza.

10:30 am reparo el motor en el mismo lugar ajustándole un empaque de fuera de lugar.

11:30 am comenzó a meter el equipo.

3:00 pm termino de meter el equipo dejándolo con una bomba de 10 hp dando 10 L/s con amperes de fase 1.-13, 2.-13.7 y 3.-13.6 con una profundidad de 50 mts dejándolo con un nivel estático de 16 y un nivel dinámico de 20 a 30 no es real ya que se llena y se apaga cada 15 minutos

POZO OLIVOS I

Martes 20 de noviembre de 2018

11:00 am el bombero Carlos le marca a Jorge Nuño Vilchis encargado de las fuentes de abastecimiento que el pozo ya no arranco.

11:30 am llega Jorge Nuño Vilchis al pozo de olivos I donde reviso y se dio cuenta que el motor de la bomba estaba quemada avisándole a Manuel Covarrubias Jefe de Área Técnica el cual llama a Marcos Paredes encargado de sacar los equipos.

Miércoles 21 de Noviembre del 2018

11:00 am llega marco paredes al lugar de los hechos, comenzando a sacar el equipo del pozo.

3:00 pm terminando de sacar la columna del pozo, comenzando a revisar el motor se da cuenta que está totalmente carbonizado.

Jueves 22 de Noviembre del 2018

3:00 pm llega marco con el equipo nuevo con las siguientes características marca Altamira de 40 hp a 40 volts 60 hz y una bomba de 40 hp de la marca Altamira.

10:00 pm terminando de meter el equipo y dejando trabajando

POZO NUEVO DE LA CAPILLA

Lunes 19 de noviembre del 2018

Durante el día se observa que en la comunidad de la capilla hay altibajos en la energía eléctrica y se le apaga el pozo una vez el bombero Eduardo Real Plascencia lo restablece una vez por la tarde noche se vuelve apagar y ya no lo hecha andar.

Martes 20 de noviembre del 2018

Llega Jorge Nuño Vilchis y el Bombero a las 8:00 am y checa la energía y falta una fase que es, la cuchilla del poste del pozo caída, nos apoya alumbrado público del H. Ayuntamiento y nos restablece la energía, inmediatamente arrancamos el pozo botándose nuevamente a los 30 seg. Inmediatamente Jorge Nuño Vilchis empieza a checar y el motor está quemado.

Viernes 12 de noviembre del 2018

Llega la grúa de marcos paredes encargado de extraer el equipo y efectivamente se da cuenta que el motor es totalmente quemado. Siendo un motor de la marca Altamira 50 hp.

Marcos Paredes se lleva el motor a su taller para checarlo a fondo y buscar una solución lo más pronto posible.

Lunes 26 de noviembre del 2018.

3:00 pm llega Marco Paredes al pozo comienza a meter el equipo.


10:00 pm termina de meter el equipo dejando trabajando con un motor nuevo de 50 hp de la marca Altamira.

Dando de Amperaje en carga total 75 amp.


REPORTE DEL CLORO DE ÁREA TÉCNICA.

- El total del consumo del cloro en el año 2018 fue de **38,600 kilos** para las fuentes de abastecimiento del Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos

MESES	TOTAL DE KILOGRAMOS DE CLORO
ENERO	3,000
FEBRERO	4,500
MARZO	3,750
ABRIL	3,500
MAYO	3,850
JUNIO	1,750
JULIO	2,500
AGOSTO	2,000
SEPTIEMBRE	2,000
OCTUBRE	2,500
OCTUBRE	2,750
NOVIEMBRE	3,250
DICIEMBRE	3,250
TOTAL	38,600 KILOS




- El total del coso económico que se pago en el año 2018 fue de **\$192.923.40** para las fuentes de abastecimiento del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.



ENERO	\$12,180.00
FEBRERO	\$23,374.00
MARZO	\$19,917.20
ABRIL	\$19,140.00
MAYO	\$17,864.00
JUNIO	\$9,187.00
AGOSTO	\$13,630.00
SEPTIEMBRE	\$13,630.00
OCTUBRE	\$13,630.00
OCTUBRE	\$14,933.00
NOVIEMBRE	\$17,719.00
DICIEMBRE	\$17,719.00
TOTAL	\$192.923.40


GRAFICA DE COSTO ECONOMICO DEL CLORO



REPORTE DE JEFE DE CUADRILLAS SERVICIOS.

- Se recibieron **446 reportes** del mes de Octubre a Noviembre del 2018.

El cual se concluyeron exitosamente los **446 reportes** generados por los ciudadanos en distintas localidades del municipio de Ixtlahuacán de los membrillos.



REPORTES MES DE OCTUBRE- DICIEMBRE.

Series1

